

SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		1
Denominazione		Zone Artigianali
N° abitanti		501
Superficie		865169.87
% popolazione sul totale		0.8
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	16.5
	Residenti età > 65 anni	11
	1 componente	4.1

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 1, ZONE ARTIGIANALI		
DESTINAZIONE D'USO	N° edifici	%
Agricolturale		0
Altro		0
Amministrativo		0
Carcere - Istituto di Pena		0
Commerciale		0
Industriale	203	86
Luogo di Culto		0
Residenziale	30	13
Ricreativo - Sede di Attività Sportive - Palestra	1	0
Servizi di Trasporto		0
Servizio Pubblico	2	1
Servizio Pubblico - Istruzione		0
Servizio Pubblico - Sanità		0
Servizio Pubblico - Sede di Forze dell' Ordine		0
Strutture Ricettive	1	0
	237	100




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Struttura Residenziale in Cemento Armato	16	41
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	0	0
Muratura portante	23	59
N.D.	0	0
	39	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	25	64
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	0	0
Edificio accorpato	0	0
Mediocre	2	5
Ottimo	12	31
Pessimo	0	0
	39	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	0	0
1946 1960	0	0
1961 1970	0	0
1971 1980	5	36
1981 1990	6	43
1991 2000	1	7
2001 2005	0	0
Dopo il 2005	2	14
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	0	0
Edificio accorpato	0	0
Fino al 1918	0	0
N.D.	0	0
	14	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	7.45
Calcari detritici	91.8
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0.75
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	X	X
Zona 3	X	X
Zona 4	X	X
Zona 5	X	X
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	332 m
Min	255 m

Max	10,6 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		2
Denominazione		Granulari
N° abitanti		4724
Superficie		499005.92
% popolazione sul totale		7.96
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	15.25
	Residenti età > 65 anni	7.6
	1 componente	3.71

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 2, GRANULARI		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0
Altro	1	0.5
Amministrativo	0	0
Commerciale	2	1.1
Commerciale - Centro Commerciale	1	0.5
Industriale	10	5.3
Luogo di Culto	3	1.6
Residenziale	167	88.4
Ricreativo - Sede di Attività Sportive - Palestra	1	0.5
Servizio Pubblico	1	0.5
Servizio Pubblico - Istruzione	1	0.5
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	2	1.1
Servizio Pubblico - Sanità	0	0
Servizio Pubblico - Sede di Forze dell' Ordine	0	0
Servizio Pubblico - Sede di Vigili del Fuoco	0	0
Strutture Ricettive	0	0




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	53	87
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	7	11
Muratura portante	0	0
N.D.	1	2
	61	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	36	59
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	7	11
Edificio accorpato	0	0
Mediocre	0	0
N.D.	1	2
Ottimo	17	28
Pessimo	0	0




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	0	0
1946 1960	0	0
1961 1970	5	8.2
1971 1980	2	3
1981 1990	41	67
1991 2000	2	3
2001 2005	2	3
Dal 2006	1	1.6
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	7	11.5
Edificio accorpato	0	0
Fino al 1918	0	0
N.D.	1	1.6
	61	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	92.26
Calcari detritici	7.74
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
Totale	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	√	A
Zona 2	√	E
Zona 3	X	X
Zona 4	X	X
Zona 5	X	X
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	366 m
Min	329 m

Max	9,7 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO

INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		3
Denominazione		Serra Rinfusa
N° abitanti		6249
Superficie		3995918.23
% popolazione sul totale		10.5
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	19.67
	Residenti età > 65 anni	12.19
	1 componente	4.9

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 3, SERRA RINFUSA		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	2	0.2
Agricolturale - Stalla	1	0.1
Altro	0	0
Amministrativo	0	0
Commerciale	5	0.6
Commerciale - Centro Commerciale	1	0.1
Industriale	12	1.5
Luogo di Culto	1	0.1
Residenziale	769	95.6
Ricreativo - Sede di Attività Culturali	0	0
Servizi di Trasporto	4	0.5
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Stazione Passeggeri Ferroviaria	1	0.1
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Deposito Ferroviario per Vagoni, Rimessa Locomotive	1	0.1
Servizio Pubblico	1	0.1
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	2	0.2
Servizio Pubblico - Sanità - Sede Clinica	2	0.2
Servizio Pubblico - Sede di Vigili del Fuoco	0	0
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	1	0.1
Strutture Ricettive	1	0.1




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	140	58
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	99	41
Muratura portante	1	0
N.D.	1	0
	241	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	31	13
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	81	34
Edificio accorpato	18	7
Mediocre	0	0
N.D.	1	0
Ottimo	110	46
Pessimo	0	0
	241	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	1	0.414938
1946 1960	0	0
1961 1970	6	2.5
1971 1980	23	10
1981 1990	18	7
1991 2000	4	2
2001 2005	8	3
Dal 2006	81	33.6
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	81	33.6
Edificio accorpato	18	7.46888
Fino al 1918	0	0
N.D.	1	0.4
	241	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	94.52
Calcari detritici	0
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	5.47
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
Totale	99.99

Sisimicità del Comparto		Sottosuolo
Instabilità di Versante	✓	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	✓	E
Zona 3	✓	E
Zona 4	✓	C
Zona 5	✓	C
Zona 6	✓	C
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	423 m
Min	238 m


Max	17,24 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune	Matera	
N° comparto	4	
Denominazione	Venusio	
N° abitanti	535	
Superficie	48428508.19	
% popolazione sul totale	0.9	
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	15.77
	Residenti età > 65 anni	12.71
	1 componente	6.95

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 4, VENUSIO		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	125	12.6
Agricolturale - Stalla	4	0.4
Altro	8	0.8
Amministrativo	1	0.1
Commerciale	22	2.2
Commerciale - Centro Commerciale	8	0.8
Industriale	104	10.5
Industriale - Stabilimento Industriale	1	0.1
Luogo di Culto	1	0.1
Residenziale	693	69.9
Ricreativo - Sede di Attività Sportive	1	0.1
Servizi di Trasporto	2	0.2
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Casello Ferroviario	2	0.2
Servizi di Trasporto - Ferroviario	1	0.1
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Stazione Passeggeri Ferroviaria	1	0.1
Servizio Pubblico	3	0.3
Servizio Pubblico - Istruzione	6	0.6
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	2	0.2
Servizio Pubblico - Sanità - Sede Clinica	2	0.2
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	3	0.3
Strutture Ricettive	1	0.1




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	6	15
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	27	68
Muratura portante	7	18
N.D.	0	0
	40	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	5	13
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	27	68
Edificio accorpato	0	0
Mediocre	5	13
N.D.	0	0
Ottimo	3	8
Pessimo	0	0
	40	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	6	46.15385
1946 1960	0	0
1961 1970	1	7.7
1971 1980	1	8
1981 1990	2	15
1991 2000	1	8
2001 2005	2	15
Dopo il 2005	0	0
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	0	0.0
Edificio accorpato	0	0
Fino al 1918	0	0
N.D.	0	0.0
	13	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	65.33
Calcari detritici	0.97
Calcari biodetritici	0.6
Depositi lacustri e fluviolacustri	10.75
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	21.95
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0.4
	100

Sisimicità del Comparto		Sottosuolo
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	V	A
Zona 2	V	E
Zona 3	V	E
Zona 4	V	C
Zona 5	V	C
Zona 6	V	C
Zona 7	X	X
Zona 8	V	C

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	418 m
Min	236 m

Max	65°
Min	0°

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		5
Denominazione		San Giacomo – via La Martella
N° abitanti		3287
Superficie		344769.26
% popolazione sul totale		5.54
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	11.80
	Residenti età > 65 anni	22.23
	1 componente	6.61

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 5, SAN GIACOMO - VIA LA MARTELLA		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0.00
Altro	0	0.00
Amministrativo	0	0.00
Commerciale	2	1.26
Commerciale - Mercato	0	0.00
Commerciale - Centro Commerciale	1	0.63
Industriale	3	1.89
Luogo di Culto	6	3.77
Residenziale	142	89.31
Ricreativo - Sede di Attività Culturali	0	0.00
Servizi di Trasporto	0	0.00
Servizio Pubblico	1	0.63
Servizio Pubblico - Istruzione	1	0.63
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	2	1.26
Servizio Pubblico - Sede di Forze dell' Ordine	1	0.63
Strutture Ricettive	0	0.00



TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	91	66.42
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	46	33.58
Muratura portante	0	0
N.D.	0	0
	137	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	29	21.2
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	22	16.1
Edificio accorpato	24	17.5
Mediocre	0	0.0
N.D.	0	0.0
Ottimo	62	45.3
Pessimo	0	0.0
	137	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	0	0.00
1946 1960	0	0.00
1961 1970	7	5.11
1971 1980	35	25.55
1981 1990	21	15.33
1991 2000	13	9.49
2001 2005	10	7.30
Dal 2006	5	3.65
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	22	16.06
Edificio accorpato	24	17.52
Fino al 1918	0	0.00
N.D.	0	0.00
	137	100.00



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	5.75
Calcari detritici	94.25
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	V	A
Zona 2	V	E
Zona 3	V	E
Zona 4	X	X
Zona 5	X	X
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	381 m
Min	321 m


Max	12,1 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		6
Denominazione		San Giacomo
N° abitanti		2730
Superficie		322143.43
% popolazione sul totale		4.6
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	9.90
	Residenti età > 65 anni	28.22
	1 componente	8.71

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 6, SAN GIACOMO		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0
Altro	0	0
Amministrativo	0	0
Commerciale	0	0
Industriale	0	0
Luogo di Culto	0	0
Residenziale	140	95.89
Ricreativo - Sede di Attività Sportive	3	2.05
Ricreativo - Sede di Attività culturali - Museo	0	0
Servizi di Trasporto	0	0
Servizio Pubblico	1	0.68
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	2	1.37
Servizio Pubblico - Sanità	0	0
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	0	0
Strutture Ricettive	0	0




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	65	52
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	54	43
Muratura portante	5	4
N.D.	1	1
	125	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	29	23
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	12	10
Edificio accorpato	42	34
Mediocre	0	0
N.D.	1	1
Ottimo	41	33
Pessimo	0	0
	125	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	0	0
1946 1960	2	1.6
1961 1970	20	16.0
1971 1980	24	19
1981 1990	21	17
1991 2000	2	2
2001 2005	0	0
Dal 2006	1	0.8
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	12	9.6
Edificio accorpato	42	33.6
Fino al 1918	0	0
N.D.	1	0.8
	125	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	1
Calcari detritici	99
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto		Sottosuolo
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	✓	E
Zona 3	✓	E
Zona 4	✓	C
Zona 5	✓	C
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	391 m
Min	357 m

Max	13,6 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune	Matera	
N° comparto	7	
Denominazione	Spine Bianche	
N° abitanti	4297	
Superficie	403539.98	
% popolazione sul totale	7.2	
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	13.37
	Residenti età > 65 anni	28.11
	1 componente	12.27

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 7, SPINE BIANCHE		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0
Altro	0	0
Amministrativo	3	1.1
Commerciale	4	1.4
Industriale	4	1.4
Luogo di Culto	1	0.4
Residenziale	257	92.1
Ricreativo	0	0.0
Servizi di Trasporto - Ferroviario	2	0.7
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Stazione Passeggeri Ferroviaria	1	0.4
Servizio Pubblico - Istruzione	1	0.4
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	5	1.8
Servizio Pubblico - Sanità	1	0.4
Servizio Pubblico - Sede di Vigili del Fuoco	0	0
Strutture Ricettive	0	0




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	4	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	37	44
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	24	29
Muratura portante	17	20
N.D.	2	2
	84	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	41	49
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	16	19
Edificio accorpato	8	10
Mediocre	5	6
N.D.	2	2
Ottimo	9	11
Pessimo	3	4
	84	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	3	3.6
1946 1960	32	38.1
1961 1970	15	17.9
1971 1980	3	4
1981 1990	0	0
1991 2000	3	4
2001 2005	0	0
Dal 2006	1	1.2
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	16	19.0
Edificio accorpato	8	9.5
Fino al 1918	1	1.2
N.D.	2	2.4
	84	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della Geologia	Percentuale
Argille	88.1
Calcari detritici	11.9
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	✓	E
Zona 3	✓	E
Zona 4	✓	C
Zona 5	X	X
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	409 m
Min	367 m

Max	8,8 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		8
Denominazione		Piccianello
N° abitanti		2320
Superficie		599296.52
% popolazione sul totale		3.9
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	15.29
	Residenti età > 65 anni	23.25
	1 componente	11.22

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 8, PICCIANELLO		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0
Altro	1	0.30
Amministrativo	0	0.00
Carcere - Istituto di Pena	7	2.11
Commerciale	1	0.30
Commerciale - Mercato	1	0.30
Commerciale - Centro Commerciale	4	1.21
Industriale	13	3.93
Luogo di Culto	4	1.21
Residenziale	294	88.82
Ricreativo - Sede di Attività Culturali	0	0.00
Servizi di Trasporto	0	0.00
Servizio Pubblico - Istruzione	4	1.21
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	1	0.30
Servizio Pubblico - Sanità	0	0.00
Servizio Pubblico - Sede di Forze dell' Ordine	1	0.30
Strutture Ricettive	0	0.00




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	1	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	25	21
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	56	47
Muratura portante	35	29
N.D.	2	2
	119	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	41	34
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	42	35
Edificio accorpato	14	12
Mediocre	6	5
N.D.	2	2
Ottimo	13	11
Pessimo	1	1
	119	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	0	0.0
1946 1960	40	33.6
1961 1970	7	5.9
1971 1980	4	3
1981 1990	0	0
1991 2000	5	4
2001 2005	2	2
Dal 2006	3	2.5
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	42	35.3
Edificio accorpato	14	11.8
Fino al 1918	0	0.0
N.D.	2	1.7
	119	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	90.21
Calcari detritici	0.15
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	9.64
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	✓	E
Zona 3	✓	E
Zona 4	X	X
Zona 5	X	X
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	406 m
Min	349 m

Max	10,5 °
Min	0,6 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		9
Denominazione		Serra Venerdi
N° abitanti		5433
Superficie		617986.21
% popolazione sul totale		9.2
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	13.05
	Residenti età > 65 anni	21.71
	1 componente	9.48

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 9, SERRA VENERDI'		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0
Altro	0	0
Amministrativo	2.0	0.5
Commerciale	2.0	0.5
Industriale	3.0	0.8
Luogo di Culto	2.0	0.5
Residenziale	354.0	95.7
Ricreativo - Sede di Attività Sportive	1.0	0.3
Servizi di Trasporto	1.0	0.3
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	4.0	1.1
Servizio Pubblico - Sanità	0	0
Servizio Pubblico - Istruzione - Università	1.0	0.3
Strutture Ricettive	0	0




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	84	78
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	24	22
Muratura portante	0	0
N.D.	0	0
	108	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	57	51
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	21	19
Edificio accorpato	6	5
Mediocre	0	0
N.D.	0	0
Ottimo	27	24
Pessimo	0	0
	111	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	0	0.0
1946 1960	10	11.2
1961 1970	23	25.8
1971 1980	22	25
1981 1990	0	0
1991 2000	3	3
2001 2005	2	2
Dal 2006	2	2.2
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	21	23.6
Edificio accorpato	6	6.7
Fino al 1918	0	0.0
N.D.	0	0.0
	89	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	1
Calcari detritici	99
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	X	X
Zona 2	V	E
Zona 3	V	E
Zona 4	V	C
Zona 5	V	C
Zona 6	V	C
Zona 7	V	C
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	440 m
Min	389 m

Max	17,3 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO

INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		10
Denominazione		Macamarda - Castello
N° abitanti		7702
Superficie		1106402.59
% popolazione sul totale		12.98
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	12.86
	Residenti età > 65 anni	26.35
	1 componente	13.73

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 10, MACAMARDA CASTELLO		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0.0	0.0
Altro	4.0	0.4
Amministrativo	9.0	1.0
Amministrativo - Municipio	1.0	0.1
Commerciale	9.0	1.0
Industriale	4.0	0.4
Luogo di Culto	8.0	0.9
Residenziale	831.0	92.1
Ricreativo - Sede di Attività Culturali Biblioteca	1.0	0.1
Ricreativo - Sede di Attività Culturali - Cinema	1.0	0.1
Servizi di Trasporto	1.0	0.1
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Fermata Ferroviaria	2.0	0.2
Servizi di Trasporto - Ferroviario	1.0	0.1
Servizio Pubblico	11.0	1.2
Servizio Pubblico - Istruzione	8.0	0.9
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	3.0	0.3
Servizio Pubblico - Sede di Forze dell' Ordine	3.0	0.3
Servizio Pubblico - Sanità - Sede Clinica	3.0	0.3
Servizio Pubblico - Sede di Tribunale	1.0	0.1
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	1.0	0.1




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	3	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	4	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	185	46
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	115	29
Muratura portante	91	23
N.D.	3	1
	401	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	190	47
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	71	18
Edificio accorpato	44	11
Mediocre	16	4
N.D.	3	1
Ottimo	77	19
Pessimo	0	0
	401	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	44	11.0
1946 1960	51	12.7
1961 1970	99	24.7
1971 1980	28	7
1981 1990	7	2
1991 2000	29	7
2001 2005	6	1
Dal 2006	11	2.7
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	71	17.7
Edificio accorpato	44	11.0
Fino al 1918	8	2.0
N.D.	3	0.7
	401	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	2.42
Calcari detritici	97.58
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	v	A
Zona 2	v	E
Zona 3	v	E
Zona 4	v	C
Zona 5	v	C
Zona 6	v	C
Zona 7	v	C
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	446 m
Min	397 m

Max	14,3 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune	Matera	
N° comparto	11	
Denominazione	Centro Storico	
N° abitanti	2239	
Superficie	356535.68	
% popolazione sul totale	3.77	
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	14.75
	Residenti età > 65 anni	20.33
	1 componente	15.97

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 11, CENTRO STORICO		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0.0
Altro	2	0.4
Amministrativo	0	0.0
Commerciale	1	0.2
Industriale	0	0.0
Luogo di Culto	10	1.9
Residenziale	489	91.7
Ricreativo - Sede di Attività Culturali - Cinema	1	0.2
Servizi di Trasporto	0	0.0
Servizio Pubblico	3	0.6
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	3	0.6
Servizio Pubblico - Istruzione - Università	1	0.2
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	23	4.3




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	5	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	14	3
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	251	46
Muratura portante	275	50
N.D.	1	0
	546	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	155	28
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	234	43
Edificio accorpato	16	3
Mediocre	99	18
N.D.	1	0
Ottimo	39	7
Pessimo	2	0
	546	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	62	11.4
1946 1960	17	3.1
1961 1970	8	1.5
1971 1980	0	0
1981 1990	0	0
1991 2000	3	1
2001 2005	3	1
Dal 2006	0	0.0
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	236	43.2
Edificio accorpato	16	2.9
Fino al 1918	200	36.6
N.D.	1	0.2
	546	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	%
Argille	1.07
Calcari detritici	82.57
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	16.36
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto		Sottosuolo
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	V	A
Zona 2	V	E
Zona 3	V	E
Zona 4	X	X
Zona 5	X	X
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO



Max	410 m
Min	386 m

Max	12,8 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI		
		
Comune	Matera	
N° comparto	12	
Denominazione	Lanera Pini	
N° abitanti	3533	
Superficie	724732.37	
% popolazione sul totale	5.95	
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	14.13
	Residenti età > 65 anni	24.05
	1 componente	10.79

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 12, LANERA PINI		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0
Altro	1	0.2
Amministrativo	1	0.2
Amministrativo - Sede Provincia	1	0.2
Commerciale	3	0.6
Industriale	0	0
Luogo di Culto	3	0.6
Residenziale	483	95.1
Ricreativo - Sede di Attività Sportive	3	0.6
Ricreativo - Sede di Attività Sportive - Palestra	1	0.2
Ricreativo - Sede di Attività culturali - Museo	1	0.2
Servizi di Trasporto	2	0.4
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Fermata Ferroviaria	1	0.2
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	4	0.8
Servizio Pubblico - Sanità	0	0
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	4	0.8




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	2	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	62	18
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	131	38
Muratura portante	150	43
N.D.	0	0
	345	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	102	30
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	106	31
Edificio accorpato	25	7
Mediocre	44	13
N.D.	0	0
Ottimo	65	19
Pessimo	3	1
	345	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	17	4.9
1946 1960	27	7.8
1961 1970	34	9.9
1971 1980	10	3
1981 1990	4	1
1991 2000	4	1
2001 2005	3	1
Dal 2006	1	0.3
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	106	30.7
Edificio accorpato	25	7.2
Fino al 1918	114	33.0
N.D.	0	0.0
	345	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	0
Calcari detritici	91.78
Calcari biodetritici	8.22
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto		Sottosuolo
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	✓	E
Zona 3	✓	E
Zona 4	✓	C
Zona 5	X	X
Zona 6	✓	C
Zona 7	✓	C
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO



Max	432 m
Min	348 m

Max	23,8 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI		
		
Comune	Matera	
N° comparto	13	
Denominazione	Sassi	
N° abitanti	433	
Superficie	382662.9	
% popolazione sul totale	0.73	
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	15.79
	Residenti età > 65 anni	14.60
	1 componente	15.09

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 13, SASSI		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	0	0.00
Altro	0	0.00
Amministrativo	0	0.00
Commerciale	0	0.00
Industriale	0	0.00
Luogo di Culto	6	3.43
Residenziale	152	86.86
Ricreativo - Sede di Attività Culturali	1	0.57
Ricreativo - Sede di Attività culturali - Museo	5	2.86
Servizi di Trasporto	0	0.00
Servizio Pubblico - Istruzione	1	0.57
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	10	5.71




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	0	0
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	94	61.0
Muratura portante	60	39.0
N.D.	0	0
	154	100.00



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	29	18.8
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	90	58.4
Edificio accorpato	3	1.9
Mediocre	23	14.9
N.D.	0	0.0
Ottimo	8	5.2
Pessimo	1	0.6
	154	100.0




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	0	0.00
1946 1960	0	0.00
1961 1970	0	0.00
1971 1980	0	0.00
1981 1990	0	0.00
1991 2000	0	0.00
2001 2005	0	0.00
Dal 2006	0	0.00
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	90	65.69
Edificio accorpato	3	2.19
Fino al 1918	61	44.53
N.D.	0	0.00
	154	112.41



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	0
Calcari detritici	88.6
Calcari biodetritici	1.32
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	10.08
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	X	X
Zona 3	X	X
Zona 4	X	X
Zona 5	X	X
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO



Max	405 m
Min	335 m

Max	40,2 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI		
		
Comune	Matera	
N° comparto	14	
Denominazione	Cappuccini - Agna	
N° abitanti	2906	
Superficie	842177.29	
% popolazione sul totale	4.90	
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	11.91
	Residenti età > 65 anni	15.26
	1 componente	6.50

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 14, CAPPUCCINI AGNA		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	1	0.24
Altro	0	0
Amministrativo	0	0
Commerciale	2	0.48
Industriale	4	0.95
Luogo di Culto	2	0.48
Residenziale	401	95.70
Ricreativo - Sede di Attività Sportive - Palestra	1	0.24
Servizi di Trasporto	0	0
Servizio Pubblico	1	0.24
Servizio Pubblico - Istruzione	1	0.24
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	4	0.95
Servizio Pubblico - Sanità	1	0.24
Servizio Pubblico - Sanità - Sede Servizi Sanitari ASL	1	0.24
Strutture Ricettive	0	0




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	1	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	55	37
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	38	26
Muratura portante	53	36
N.D.	0	0
	147	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	38	26
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	17	12
Edificio accorpato	21	14
Mediocre	0	0
N.D.	0	0
Ottimo	71	48
Pessimo	0	0
	147	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	1	0.7
1946 1960	55	37.4
1961 1970	3	2.0
1971 1980	7	5
1981 1990	38	26
1991 2000	4	3
2001 2005	0	0
Dal 2006	1	0.7
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	17	11.6
Edificio accorpato	21	14.3
Fino al 1918	0	0.0
N.D.	0	0.0
	147	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	0
Calcari detritici	0
Calcari biodetritici	100
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	0
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	✓	E
Zona 3	✓	E
Zona 4	X	X
Zona 5	X	X
Zona 6	X	X
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	397 m
Min	312 m

Max	35 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO

INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		15
Denominazione		La Martella
N° abitanti		2710
Superficie		29875701.36
% popolazione sul totale		4.57
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	20.87
	Residenti età > 65 anni	7.75
	1 componente	5.04

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 15, LA MARTELLA		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	81	5.19
Agricolturale - Stalla	2	0.13
Altro	3	0.19
Amministrativo	1	0.06
Commerciale	9	0.58
Industriale	205	13.13
Luogo di Culto	2	0.13
Residenziale	1245	79.76
Ricreativo - Sede di Attività Culturali Biblioteca	1	0.06
Ricreativo - Sede di Attività Sportive	3	0.19
Servizi di Trasporto	1	0.06
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Stazione Passeggeri Ferroviaria	1	0.06
Servizio Pubblico		0.00
Servizio Pubblico - Istruzione	2	0.13
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	2	0.13
Servizio Pubblico - Sede di Forze dell' Ordine	1	0.06
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	1	0.06
Strutture Ricettive	1	0.06




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	30	16
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	31	17
Muratura portante	126	67
N.D.	0	0
	187	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	60	32
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	29	16
Edificio accorpato	2	1
Mediocre	32	17
N.D.	0	0
Ottimo	60	32
Pessimo	4	2
	187	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	0	0.0
1946 1960	124	66.3
1961 1970	4	2.1
1971 1980	1	1
1981 1990	1	1
1991 2000	3	2
2001 2005	1	1
Dal 2006	22	11.8
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	29	15.5
Edificio accorpato	2	1.1
Fino al 1918	0	0.0
N.D.	0	0.0
	187	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	14.05
Calcari detritici	62.44
Calcari biodetritici	0
Depositi lacustri e fluviolacustri	0
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	23.51
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	0
Laghi e ghiacciai	0
Sabbie e conglomerati	0
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	X	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	✓	E
Zona 3	✓	E
Zona 4	✓	C
Zona 5	X	X
Zona 6	✓	C
Zona 7	X	X
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	442 m
Min	153 m


Max	29,2 °
Min	0 °

FOTO



SCHEDA DI SINTESI E PRIMA VALUTAZIONE DEL COMPARTO


INFORMAZIONI GENERALI




Comune		Matera
N° comparto		16
Denominazione		Extraurbano
N° abitanti		9758
Superficie		297884036.5
% popolazione sul totale		16.44
% Fasce più deboli	Residenti età < 14 anni	15.19
	Residenti età > 65 anni	12.90
	1 componente	6.98

IDENTIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


COMPARTO 16, EXTRAURBANO		
USO	N° edifici	%
Agricolturale	512	11.97
Agricolturale - Stalla	11	0.26
Altro	38	0.89
Amministrativo	1	0.02
Commerciale	14	0.33
Industriale	199	4.65
Luogo di Culto	6	0.14
Residenziale	3459	80.87
Ricreativo - Sede di Attività Sportive	4	0.09
Servizi di Trasporto	3	0.07
Servizi di Trasporto - Ferroviario - Casello Ferroviario	1	0.02
Servizio Pubblico	2	0.05
Servizio Pubblico - Istruzione	3	0.07
Servizio Pubblico - Istruzione - Sede di Scuola	3	0.07
Servizio Pubblico - Sanità	3	0.07
Servizio Pubblico - Sede di Forze dell' Ordine	6	0.14
Servizio Pubblico - Sanità - Sede di Ospedale	1	0.02
Servizio Pubblico - Sede di Vigili del Fuoco	2	0.05
Strutture Ricettive - Struttura Alberghiera	4	0.09
Strutture Ricettive	5	0.12




TIPOLOGIA DI MATERIALE PREVALENTE	N° edifici	%
Altro (Calcestruzzo armato e muratura portante, legno, ferro, etc)	0	0
Calcestruzzo armato a piano terra aperto	1	0
Calcestruzzo armato a piano terra chiuso	170	77
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	45	20
Muratura portante	6	3
N.D.	0	0
	222	100



STATO DI CONSERVAZIONE	N° edifici	%
Buono	66	30
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	33	15
Edificio accorpato	12	5
Mediocre	0	0
N.D.	0	0
Ottimo	110	50
Pessimo	1	0
	222	100




EPOCA DI COSTRUZIONE	N° edifici	%
1919 1945	1	0.5
1946 1960	17	7.7
1961 1970	16	7.2
1971 1980	55	25
1981 1990	40	18
1991 2000	22	10
2001 2005	16	7
Dal 2006	9	4.1
Dato non rilevato in quanto non richiesto dall ISTAT	33	14.9
Edificio accorpato	12	5.4
Fino al 1918	1	0.5
N.D.	0	0.0
	222	100



ANALISI GEOLOGICA E SISMOLOGICA DEL COMPARTO

Geologia del suolo



Descrizione della geologia	Percentuale
Argille	40.07
Calcari detritici	13.35
Calcari biodetritici	16.44
Depositi lacustri e fluviolacustri	6.93
Detriti, alluvioni terrazzate e fluvioglaciali	7.58
Detriti, alluvioni terrazzate e spiagge attuali	5.16
Laghi e ghiacciai	3.22
Sabbie e conglomerati	7.25
	100

Sisimicità del Comparto	Sottosuolo	
Instabilità di Versante	✓	X
Zona 1	✓	A
Zona 2	✓	E
Zona 3	✓	E
Zona 4	✓	C
Zona 5	✓	C
Zona 6	✓	C
Zona 7	✓	C
Zona 8	X	X

QUOTA E PENDENZA DEL SUOLO

Max	517 m
Min	52 m

Max	65,1 °
Min	0 °