

# FAQ

## **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILI NIDO NELLE SEDI COMUNALI – N.2 LOTTI- DI VIA BRAMANTE (LOTTO 1 – CIG 7317946015) E DI VIA GRAMSCI (LOTTO 2 –CIG 7317964EEB).**

Quesiti 6 (rif. richiesta chiarimenti assunta al protocollo generale comunale n.13275 del 19.2.2018)

Si precisa che le risposte qui riportate ai seguenti quesiti 6.1, 6.2, e 6.3, sono state fornite dal competente Settore Tecnico LL.PP., giusta nota prot. n.0013735 del 20.02.2018.

**6.1. Relativamente alle telecamere, risulta presente la cartellonistica ma non l’impianto, per questo si chiede chi si occuperà di predisporre ed autorizzare l’installazione del relativo impianto.**

Risposta:

L’immobile è privo dell’impianto telecamere sia esterno che interno, la segnaletica installata vale quale deterrente per gli atti vandalici.

**6.2. Riguardo alla cartellonistica sulla sicurezza, la stessa risulta incompleta e ci si chiede a chi compete la relativa integrazione.**

Risposta:

La cartellonistica di sicurezza interna è incompleta perché la stessa va completata e/o integrata con il piano di gestione delle emergenze in capo al soggetto gestore. Pertanto, all’atto dell’invio della SCIA presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, d’intesa con il gestore, sarà integrata, con spese a carico dell’Amministrazione.

**6.3. Si chiede se la centrale termica è stata denunciata all’Ente INAIL (ex ISPESL).**

Risposta:

La centrale termica è stata denunciata come per legge presso l’INAIL (ex – ISPESL) e si è in attesa della visita di collaudo INAIL.